




Pour vos opérations de rechargement

Désignation	Type	Avec/sans gaz	Pour une abrasion	Positions de soudage
Durcor 28WG	Fil fourré	Avec	Moyenne (600HB)	
Durcor 31WO	Fil fourré	Sans	Sévère	
Durcor 38WO	Fil fourré	Sans	Sévère et chocs	
Durcor 31R	Electrode	-	Sévère	